



LEGENDA

 SONDAGEM A TRADO

 CAVA DE INSPEÇÃO

- NOTAS**
- A CAVA DE INSPEÇÃO TEM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR A ESTRUTURA DO PAVIMENTO EXISTENTE, ALÉM DE COLETA DE AMOSTRA DO SUBLEITO PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO.
 - NAS SONDAGENS A TRADO E CAVA DE INSPEÇÃO, A PROFUNDIDADE PARA COLETA DE MATERIAL DEVERÁ SER DE 0,50m a 1,50m.
 - OS ENSAIOS A SEREM REALIZADOS SOBRE TODAS AS AMOSTRAS DE SOLO COLETADOS SÃO:
 - COMPACTAÇÃO E CBR (5 PONTOS) NA ENERGIA NORMAL, COM LEITURA DE EXPANSÃO
 - UMIDADE NATURAL
 - CLASSIFICAÇÃO MCT COMPLETA
 - GRANULOMETRIA COM SEDIMENTAÇÃO
 - LIMITES DE ATTERBERG
 - CLASSIFICAÇÃO HRB-AASHTO

Sondagem	Coordenadas	
	N	E
CV-01	7.469.399,47	274.163,75
CV-02	7.469.509,53	274.144,41
CV-03	7.468.683,43	274.931,37
ST-01	7.469.286,56	274.386,80
ST-02	7.469.080,24	274.527,98
ST-03	7.468.872,47	274.667,03
ST-04	7.468.681,92	274.828,87



FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Projeto:

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Coordenação/Elaboração:

Antônio C. Fonseca

Coordenação/Elaboração:

Eng. Antônio Carlos Oquendo Pereira

RRT/ART:


CAU/CREA: 0600420948-SP

RRT/ART:

CAU/CREA: 5060772753-SP

Visto:

Visto:



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Administração

Ângelo Perugini

2017-2020

Obr:

Duplicação do viário da Estrada Sabina Baptista - JAC 2 (entre trevo BSH e cruzamento com Rua Eliza Laurinda da Silva)

Local:

Viário da Estrada Sabina Baptista - JAC 2 - Hortolândia - SP

Nº Contrato:

297/2019

Código:

DE-PB-ET2-07-SON-001

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Departamento de Projetos - Aprovação (Carimbo e Assinatura)

Data:

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Departamento de Obras - Aprovação (Carimbo e Assinatura)

Data:

Secretaria de Mobilidade Urbana

Departamento de Projetos - Aprovação (Carimbo e Assinatura)

Data:

Revisão:

1

Escala:

1:500

Folha:

01/03