

VESTIÁRIOS
<p>—RETIRAR CERÂMICA</p> <p>Parede cerâmica à Demolir 105,32x2,00 A=210,72m²</p> <p>Piso à Demolir A= 78,23m²</p> <p>—RETIRAR PEÇAS SANITÁRIAS(Vasos—Quant.09/Pias—Quant.05)</p> <p>—RETIRAR CHUVEIROS (Quant.07)</p> <p>—RETIRAR PORTAS (Quant.13)</p> <p>—RETIRAR ESQUADRIAS (Quant.1)</p> <p>—RETIRAR BANCOS DE CONCRETO 4,05x0,50 (Quant.02)</p> <p>—ALVENARIA A DEMOLIR (Verificar em projeto)</p>

LEGENDA - À DEMOLIR





	Existente
	A Demolir
	Piso-Parede

Diagrama de um banheiro com duas cabines de WC. Cada cabine possui uma porta com fechadura e uma janela com grades. O piso é revestido com cerâmica e as paredes também são revestidas com cerâmica. Há uma porta de entrada no lado direito e uma porta de saída no lado esquerdo.

RUA AMÉLIA DE CAMARGO BLUMER

		PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA		ADMINISTRAÇÃO JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024	
COORDENAÇÃO					
SÉRIE MARASCO TORRECELLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS					
COORDENAÇÃO TÉCNICA				VISTO	
PAULO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS				Assinado de forma digital por GLAYTON FLAVIO BERIGO:09975310 613 Dados: 2024.03.05 15:29:27 -03'00'	
OBJETO					
REFORMA DE VESTIÁRIO					
LOCAL					
RUA AMÉLIA DE CAMARGO BLUMMER - JD. REMANSO CAMP.				GLAYTON FLAVIO BERIGO:09 975310613	
TÍTULO					
PLANTA BAIXA - À DEMOLIR					
AUTOR DO PROJETO		CAUREIA	REVISIT	FOLHA	
GLAYTON FLAVIO BERIGO		5069435090	2402240061377		
ESCALAS	DESENHOS	REVISÃO	PROCESSO	DATA	03/06
INDICADAS	X	X	X	MARÇO 2024	